



修正適合シート 202404

変更箇所は黄色表示にしています。

Table with columns: メーカー, 車種, 型式, 年式, F/R, 備考, 注釈, BLACK PAD, 実価(税込), CERAMIC PAD, 実価(税込), XTRA PAD, 実価(税込), メーカー, 車種, 型式, 年式, F/R, 備考, 注釈, BRAKE DISC, 実価(税込), 仕様, XTRA DISC, 実価(税込), 仕様. Includes data for Mercedes-Benz, BMW, and Toyota models.

修正前

Table with columns: メーカー, 車種, 型式, 年式, F/R, 備考, 注釈, BLACK PAD, 実価(税込), CERAMIC PAD, 実価(税込), XTRA PAD, 実価(税込), メーカー, 車種, 型式, 年式, F/R, 備考, 注釈, BRAKE DISC, 実価(税込), 仕様, XTRA DISC, 実価(税込), 仕様. Includes data for Mercedes-Benz, BMW, and Toyota models.

修正後

【注釈】
1. 取付位置は黄色表示にしています。
2. パッドラミネーター 警告灯ランプが点灯しなくてもセンサー先端が削れる場合パッドと同時に交換を推奨します。またコンピューターのリセットが必要です。

Table with columns: 車種, 内容. Lists UVコーティング, ハイホールド, and ピタハンズチーミング.