

| 修正前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------------|-------------|-----|---|------|-----------|---------|-------------|---------|----------|---------|---------|-----------------------|------------------------|-------------|-----|--|------|------------|---------|-----------|------------|---------|-------|
| メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | F/R | 備考 | 注釈 | BLACK PAD | 定価(税込) | CERAMIC PAD | 定価(税込) | XTRA PAD | 定価(税込) | メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | F/R | 備考 | 注釈 | BRAKE DISC | 定価(税込) | 仕様 | XTRA DISC | 定価(税込) | 仕様 |
| BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VA20 | 07/10~10/05 | R | Rear Venti DISC(グレード)320i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | ¥24,200 | BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VA20 | 07/10~10/05 | R | Rear Venti DISC(グレード)320i | [注2] | 09.9793.10 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB23 | 05/04~07/02 | R | 《グレード》323i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | ¥24,200 | BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB23 | 05/04~07/02 | R | 《グレード》323i | [注2] | 09.9793.10 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB23 | 07/03~10/05 | R | 《グレード》323i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | ¥24,200 | BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB23 | 07/03~10/05 | R | 《グレード》323i | [注2] | 09.9793.10 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB25 | 05/04~07/02 | R | 《グレード》325i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | ¥24,200 | BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB25 | 05/04~07/02 | R | 《グレード》325i | [注2] | 09.9793.10 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB25 | 07/03~10/05 | R | 《グレード》325i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | ¥24,200 | BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB25 | 07/03~10/05 | R | 《グレード》325i | [注2] | 09.9793.10 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | PG20 | 10/05~12/04 | R | 《グレード》320i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | ¥24,200 | BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | PG20 | 10/05~ | R | 《グレード》320i | [注2] | 09.9793.10 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | PH25 | 10/05~ | R | 《グレード》323i/325i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | ¥24,200 | BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | PH25 | 10/05~ | R | 《グレード》325i | [注2] | 09.9793.10 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E91 (3シリーズ TOURING) | VR20 | 09/09~10/05 | R | 《グレード》320i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | ¥24,200 | BMW | E91 (3シリーズ TOURING) | VR20 | 09/09~10/05 | R | 《グレード》320i | [注2] | 09.9793.10 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E91 (3シリーズ TOURING) | US20 | 10/05~12/12 | R | 《グレード》320i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | ¥24,200 | BMW | E91 (3シリーズ TOURING) | US20 | 10/05~ | R | 《グレード》320i | [注2] | 09.9793.10 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E92/E93 (3シリーズ COUPE) | WA20 | 07/05~10/05 | R | 《グレード》320i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | ¥24,200 | BMW | E92/E93 (3シリーズ COUPE) | WA20 | 07/05~10/05 | R | 《グレード》320i | [注2] | 09.9793.10 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E92/E93 (3シリーズ COUPE) | KD20 | 10/05~ | R | 《グレード》320i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | ¥24,200 | BMW | E92/E93 (3シリーズ COUPE) | KD20 | 10/05~ | R | 《グレード》320i | [注2] | 09.9793.10 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E92/E93 (3シリーズ COUPE) | KE25 | 10/05~ | R | 《グレード》325i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | ¥24,200 | BMW | E92/E93 (3シリーズ COUPE) | KE25 | 10/05~ | R | 《グレード》325i Coupe/Cabriolet | [注2] | 09.9793.10 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| AUDI | A4 (8W) | 8WCYRF | 16/02~ | F | 《グレード》2.0 TFSI QUATTRO | [注2] | P85 164 | ¥19,800 | P85 164N | ¥25,300 | | | AUDI | A4 (8W) | 8WCYRF | 16/02~ | F | 《グレード》2.0 TFSI QUATTRO | [注2] | 09.8265.11 | ¥33,550 | UV | | | |
| NISSAN | エルグランド | TES1 TRESI PRESI PRESI | 10/08~ | R | | | P56 087 | ¥9,900 | P56 087N | ¥15,400 | | | NISSAN | エルグランド | TES1 TRESI PRESI PRESI | 10/08~ | R | | | 09.8969.21 | ¥25,300 | UV | | | |
| NISSAN | J50 NJ50 | スクイライク クロスオーバー | 09/07~ | R | | | P56 087 | ¥9,900 | P56 087N | ¥15,400 | | | NISSAN | エルグランド | TES1 TRESI PRESI PRESI | 10/08~ | R | | | 09.8880.11 | ¥69,850 | UV・HC・PVT | | | |
| NISSAN | リーフ | ZE1 | 17/10~ | R | ProPILOT無し | | P56 087 | ¥9,900 | P56 087N | ¥15,400 | | | NISSAN | リーフ | ZE1 | 17/10~ | R | ProPILOT無し | | 09.8969.21 | ¥25,300 | UV | | | |
| PORSCHE | 911 (997) | 99705 99705KF | 05/08~08/06 | F | 車台No.992857###まで(グレード)3.6 CARRERA 4/TARGA 4 | [注9] | P65 015 | ¥9,900 | P65 015N | ¥24,200 | | | PORSCHE | 911 (997) | 99705 99705KF | 05/08~08/06 | F | 《グレード》3.6 CARRERA 4/TARGA 4 車台No.992857###まで | [注9] | 09.8880.11 | ¥69,850 | UV・HC・PVT | | | |
| PORSCHE | BOXSTER (987) | 987MA121C | 09/11~12/06 | F | 《グレード》SPYDER | [注9] | P65 015 | ¥9,900 | P65 015N | ¥24,200 | | | PORSCHE | BOXSTER (987) | 987MA121C | 09/11~12/06 | F | 《グレード》SPYDER | [注9] | 09.8880.11 | ¥69,850 | UV・HC・PVT | | | |
| PORSCHE | CAYMAN (987) | 987MA121R | 10/02~12/12 | F | 《グレード》3.4R | [注9] | P65 015 | ¥9,900 | P65 015N | ¥24,200 | | | PORSCHE | CAYMAN (987) | 987MA121R | 10/02~12/12 | F | 《グレード》3.4R | [注9] | 09.8880.11 | ¥69,850 | UV・HC・PVT | | | |

| 修正後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------------|------------|-----|---|------|-----------|---------|-------------|---------|----------|--------|---------|-----------------------|------------------------|------------|-----|--|------|------------|---------|-----------|------------|---------|-------|
| メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | F/R | 備考 | 注釈 | BLACK PAD | 定価(税込) | CERAMIC PAD | 定価(税込) | XTRA PAD | 定価(税込) | メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | F/R | 備考 | 注釈 | BRAKE DISC | 定価(税込) | 仕様 | XTRA DISC | 定価(税込) | 仕様 |
| BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VA20 | 07/10~10/R | R | Rear Venti DISC(グレード)320i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | 24200 | BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VA20 | 07/10~10/R | R | Rear Venti DISC(グレード)320i | [注2] | 09.9793.11 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB23 | 05/04~07/R | R | 《グレード》323i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | 24200 | BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB23 | 05/04~07/R | R | 《グレード》323i | [注2] | 09.9793.11 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB23 | 07/03~10/R | R | 《グレード》323i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | 24200 | BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB23 | 07/03~10/R | R | 《グレード》323i | [注2] | 09.9793.11 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB25 | 05/04~07/R | R | 《グレード》325i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | 24200 | BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB25 | 05/04~07/R | R | 《グレード》325i | [注2] | 09.9793.11 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB25 | 07/03~10/R | R | 《グレード》325i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | 24200 | BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | VB25 | 07/03~10/R | R | 《グレード》325i | [注2] | 09.9793.11 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | PG20 | 10/05~12/R | R | 《グレード》320i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | 24200 | BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | PG20 | 10/05~ | R | 《グレード》320i | [注2] | 09.9793.11 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | PH25 | 10/05~ | R | 《グレード》323i/325i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | 24200 | BMW | E90 (3シリーズ SEDAN) | PH25 | 10/05~ | R | 《グレード》325i | [注2] | 09.9793.11 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E91 (3シリーズ TOURING) | VR20 | 09/09~10/R | R | 《グレード》320i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | 24200 | BMW | E91 (3シリーズ TOURING) | VR20 | 09/09~10/R | R | 《グレード》320i | [注2] | 09.9793.11 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E91 (3シリーズ TOURING) | US20 | 10/05~12/R | R | 《グレード》320i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | 24200 | BMW | E91 (3シリーズ TOURING) | US20 | 10/05~ | R | 《グレード》320i | [注2] | 09.9793.11 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E92/E93 (3シリーズ COUPE) | WA20 | 07/05~10/R | R | 《グレード》320i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | 24200 | BMW | E92/E93 (3シリーズ COUPE) | WA20 | 07/05~10/R | R | 《グレード》320i | [注2] | 09.9793.11 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E92/E93 (3シリーズ COUPE) | KD20 | 10/05~ | R | 《グレード》320i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | 24200 | BMW | E92/E93 (3シリーズ COUPE) | KD20 | 10/05~ | R | 《グレード》320i | [注2] | 09.9793.11 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| BMW | E92/E93 (3シリーズ COUPE) | KE25 | 10/05~ | R | 《グレード》325i | [注2] | P06 038 | ¥12,100 | P06 038N | ¥23,100 | P06 038X | 24200 | BMW | E92/E93 (3シリーズ COUPE) | KE25 | 10/05~ | R | 《グレード》325i Coupe/Cabriolet | [注2] | 09.9793.11 | ¥29,700 | UV・HC | 09.9793.1X | ¥39,600 | UV・HC |
| AUDI | A4 (8W) | 8WCYRF | 16/02~ | F | 《グレード》2.0 TFSI QUATTRO | [注2] | P85 164 | ¥19,800 | P85 164N | ¥25,300 | | | AUDI | A4 (8W) | 8WCYRF | 16/02~ | F | 《グレード》2.0 TFSI QUATTRO | [注2] | 09.8265.11 | ¥33,550 | UV | | | |
| NISSAN | エルグランド | TES1 TRESI PRESI PRESI | 10/08~ | R | | | P56 068 | ¥12,100 | P56 068N | ¥18,700 | | | NISSAN | エルグランド | TES1 TRESI PRESI PRESI | 10/08~ | R | | | 09.8265.11 | ¥33,550 | UV | | | |
| NISSAN | J50 NJ50 | スクイライク クロスオーバー | 09/07~ | R | | | P56 068 | ¥12,100 | P56 068N | ¥18,700 | | | NISSAN | エルグランド | TES1 TRESI PRESI PRESI | 10/08~ | R | | | 09.8880.11 | ¥69,850 | UV・HC・PVT | | | |
| NISSAN | リーフ | ZE1 | 17/10~ | R | ProPILOT無し | | P56 068 | ¥12,100 | P56 068N | ¥18,700 | | | NISSAN | リーフ | ZE1 | 17/10~ | R | ProPILOT無し | | 09.8969.21 | ¥25,300 | UV | | | |
| PORSCHE | 911 (997) | 99705 99705KF | 05/08~08/F | F | 車台No.992857###まで(グレード)3.6 CARRERA 4/TARGA 4 | [注9] | P65 014 | ¥16,500 | P65 015N | ¥24,200 | | | PORSCHE | 911 (997) | 99705 99705KF | 05/08~08/F | F | 《グレード》3.6 CARRERA 4/TARGA 4 車台No.992857###まで | [注9] | 09.8880.11 | ¥69,850 | UV・HC・PVT | | | |
| PORSCHE | BOXSTER (987) | 987MA121C | 09/11~12/F | F | 《グレード》SPYDER | [注9] | P65 014 | ¥16,500 | P65 015N | ¥24,200 | | | PORSCHE | BOXSTER (987) | 987MA121C | 09/11~12/F | F | 《グレード》SPYDER | [注9] | 09.8880.11 | ¥69,850 | UV・HC・PVT | | | |
| PORSCHE | CAYMAN (987) | 987MA121R | 10/02~12/F | F | 《グレード》3.4R | [注9] | P65 014 | ¥16,500 | P65 015N | ¥24,200 | | | PORSCHE | CAYMAN (987) | 987MA121R | 10/02~12/F | F | 《グレード》3.4R | [注9] | 09.8880.11 | ¥69,850 | UV・HC・PVT | | | |

【注釈】

| 項目 | 内容 |
|----|--|
| 2 | ハードウェアセンサー 警告ランプが点灯してなくてもセンサー先端が削れている場合はハードと同時に交換を推奨します。並びにコンピューターのリセットが必要です |
| 9 | PCCB車不可 |

【仕様】

| 略称 | 内容 |
|-----|-------------|
| UV | UVコーティング |
| PVT | ピラーベンチレーション |
| HC | ハイカーボン |